

如何撰寫 CCS

- ECA CCS 工作小组 -

ECA Task Force on Contamination Control Strategy –

目錄

- 1.背景
- 2.簡介
- 3. CCS (Annex 1 中所列要素)
- 4. 開發和編制(公司的)CCS
- 5.職責/所有權
- 6.未來的挑戰-評價(整體)CCS的效能



1. 背景

對製藥商及其供應商而言,任何形式的污染造成產品(或生產)損失,代表著重大風險。正如最近發生的事件,如:外來微粒污染所示,(可能)導致個別或整組藥品的供應瓶頸。

(https://www.fiercepharma.com/pharma/contaminant-moderna-covid-19-vaccine-vials-found-japan-was-metallic-particles-report)

製造商應設計其生產設施、設備和製程,並實施 QRM,以確保(適當的)汙染管控,以(儘量)減少(或檢測)污染。措施會影響不同階段的製程,且(往往)由其他部門負責(如:QC、QA或生產),故(可能)不總能確保在製程中獲得的資料,如:(原始的)驗證和確效、製程管控和(連續)環境監測資料是相互聯繫的。也適用於(通常是)由於偏差和趨勢分析而採取的 CAPA,但既無整合到整體策略中,也沒將所有關鍵管控點和所有管控(設計、程序、技術和組織)的有效性評價聯繫起來。然,Annex 1 (ver 12 draft, 2020)中,提出對污染(微粒、微生物和熱原)的整體觀點(holistic view)。

2.簡介

Annex 1 (ver 12 draft, 2020)" 生產無菌產品"涉及管控各無菌產品類型污染的嚴峻挑戰。

- 藥物製劑、成品或藥品
- 活性物質、活性成分或原料藥
- 賦型劑(輔料)
- 一級包材

文中所提 Annex 1, Annex 意指 EU Annex 1 (ver 12 draft, 2020)。

與標題(所傳達的印象)略不同,Annex 1 不僅對 "無菌"產品。還為(那些)無意(not intended to)消毒/滅菌的產品提供指導。

"然,(一些)原則和指南,如:CCS、設施設計、潔淨室分類、驗證、監測和人員著裝,可用於支持(其他)無意於無菌產品的生產,如:(某些)液體、膏藥、軟膏和低生物負載的生物中間體(low bioburden biological intermediates)。然,管控和減少污染(微生物、微粒和熱源)(認為)是很重要的。"

整體而言, Annex 1 (強烈)依賴 QRM 原則, 然(另一方面)也含具體明確要求(參考 sec 4.2)。理解 Annex 1(意圖)確保"污染管控", 詳述程度(方法和水平)應與製程和產品類型相稱。根據製程和產品類型, Annex 1 (意圖)可理解為確保以下(方面)的(適當)方法:

- 無菌保證
- 管控生物負載/低生物負載
- •管控熱源/內毒素
- 管控外來顆粒物

總之,為實現 Annex 1 意圖而採取的(全部)措施,可歸納為:污染管控策略(CCS),如 Annex 1 定義。



"CCS-根據對(當前)產品和製程的瞭解,為確保製程性能和產品品質,對微生物、熱源和微粒進行一套有計劃的管控。管控措施為涉及有關的參數和屬性,含與活性物質、輔料和產品(材料和成分)、設施(備)操作條件、IPC、成品品質標準及監測和管控方法和頻率有關。"

正在辨識的(潛在)污染源(如:病毒、交叉污染)的其他要素,應(酌情)含在 CCS 中(參考本文附件 2 或 3)。

3. CCS (Annex 1 中所列要素)

如同(提供設施概況的)SMF,CCS 文件<mark>提供</mark>(全部)污染管控<mark>措施</mark>概況(overview)及與<mark>總體</mark>策略(即 CCS)的<mark>聯</mark>結。

Annex 1 中列出 CCS 考量(擬議)内容:

"2.5 撰寫 CCS 需(全面)透析技術和製程知識。(潛在的)污染源可歸納為微生物和細胞碎片(如:熱源、內毒素)及微粒(如:玻璃和其他可見和在顯微鏡下才能看到的微粒)。記錄在案的(documented)CCS 應考量的要素,含(但不限於):

- i.工廠和製程的設計
- ii. 設施和設備
- iii. 未列表的編號
- iv. 人員
- v. 公用系統
- vi. 原材料管控-含IPC
- vii. 產品容器和密閉元件
- viii.供應商批准-如:關鍵部件供應商、部件和 SUS 的消毒及服務
- ix. 委外服務,如消毒,應提供(足夠)證據給(合約)委託者,確保該製程能正確運行
- x. 製程確效
- xi. 預防性維護-將設備、公用設施和設施(計畫和非計畫的維護)維護至不增加重大污染風險的標準
- xii. 清潔和消毒
- xiii. 監測系統-含:評估採用科學合理的現代方法的可行性,以優化檢測環境污染的方法
- xiv. 預防-趨勢、調查、CAPA、確定根本原因及對(更全面的)調查工具的需求
- XV. 根據上述資訊持續優化"

雖清單提供標題和關鍵字,然非詳盡。故,須對(這些)要素(更深入的)考量,應實施子結構(substructures),甚至(可能)需導入新要素,取決於個別產品和製程的具體污染管控要求。以下4例,根據生產或產品條件,(這些)額外要素可發揮作用。

xvi. 鼠蟲防治
xvii.病毒安全
xviii.偏差管理/CAPA
xix.無菌製程模擬(APS)



"CCS 文件"結構非事先確定(not predetermined),例如:可根據 Annex 1 的目錄,根據 ch2.5(ver12, 2020)的列舉順序,甚至可<mark>個別(individually)</mark>設計。

4. 開發和編制(公司的)CCS

與產業夥伴磋商表明,"CCS 準備(readiness)"有不同的狀態。然,磋商(consultation)顯示(所有)參與的合作夥伴對"策略"一詞的解釋不盡相同。另一方面,"策略"理解為 "實施 CCS 的方式",另,理解為 "證明 CCS 已到位的方法"。(有些)公司把污染管控計畫一詞作為 CCS 的同義詞。

Stage 1: Develop (or review and refine/improve) the CCS Identify the risk of contamination and the measures (including procedures, controls, rationale, QRM, etc.) that should be implemented to minimize contamination (chapter 4.2), as follows: 1. Level A: Explicit Annex 1 Requirements expressed in figure and numbers 2. Level B: Explicit Annex 1 Requirements - written 01 3. Level C: Implicit or not clearly written requirements for a specific process, situation, or 03 Stage 3: Evaluate the CCS Stage 2: Compile the CCS documentation 0 Provide evidence that the measures are Document all the measures (including procedures, working to prevent contamination by controls, rationale, QRM, etc.) to prove that CCS is ongoing and periodic review, resulting in implemented (Chapter 4.3). appropriate quality system updates (Chapter 4.4).

图1: 污染控制策略实施过程

4.1. "3 Stage 法"

故, ECA 提出 3 Stage 法, 實現 "CCS 準備"。

- Stage 1: 開發(或審查和完善/優化 or review and refinement/improvement)CCS

- Stage 2: 彙編(Compilation)CCS 文件

- Stage 3: 評價(Evaluation)CCS

本文件旨在為2種(可能的)情況,提供指導。

- 1. 針對新工廠、新設備,如(對於):
 - o繪製製程圖,辨識(可能的)污染源
 - o 進行風險評估,評價(evaluate)污染的風險
 - o在(整體)系統中,建立預防措施及管控(含界定責任)
 - 0評估和管理(污染的)殘餘風險
- 2. 對已風險評估的現有設施,如,為:
 - o評價(現有)污染管控措施
 - o 分析(Analysis)和概述(overview)(可能)存在的差距
 - o 風險評估, (如有必要)增加進一步的措施並納入(integration)整個系統(含確定責任)
 - o 管理(污染的)殘餘風險



下表支持使用者評估 "CCS 準備實施(readiness implementation)"狀態,並指出所需活動。

Company	Stage 1	Stage 2	Stage 3
新公司:剛開始從事無	□辨識風險:辨識需做什麼?確保污染管控	使用易取得/可讀	見 sec 4.4
菌生產,沒(足夠)經驗	□應用 QRM*的原則	的結構化方式,	
處成熟狀態	根據 QRM*的原則,審查現有的污染管控	彙編(compile)文件	
	措施	(附件 2, 3). 見 sec	
	□嚴格審查現有概念(concepts)	4.3	
	□差距 <mark>評估(gap assessment)</mark> 和缺失要素。		
	(見附件 1)		
	□準備文件,理由等。		
具廣泛和成熟經驗	(全面)實施 CCS:重新評估現有的差距評		
	估, <mark>確認(confirm)</mark> 符合要求:		
	□確認符合:進入 Stage 2		
	□確認 <mark>不</mark> 符合 : 範圍 <mark>溯及</mark> 缺失要素(應用		
	QRM 原則)。		

^{*}見 sec 4.2

4.2. Stage 1:開發 CCS

4.2.1 原則

開發 CCS 須<mark>建立在對(特定的)</mark>製程和產品、無菌生產的基礎和科學知識、QRM 和污染管控的深入瞭解。 許多準則、法規、規範和標準及技術報告都<mark>規定</mark>基本要求,概述最新方法。參考文件見"附件 4 : 指導 文件"; 然, 非詳盡無遺。

術語 "要素(element) "意指編號 i.-xvi.(見 sec 3)和(與污染管控有關的)其他要素。上述列舉步驟(要點)為 CCS 提供基本原則。

以下各節根據 3 個不同 Stage (闡述於 items 4.2.2-4.2.4)為 CCS 的開發提供(一些)建議,牢記(keeping in mind)基本原則是 QRM, (Step)總結如下。

- 1. 理解 CCS 要素變化的影響
- 2. 辨識(Identify)(可能)對產品和/或病人安全構成(present)風險
- 3. 制定措施(measures),消除風險或將其降低到可接受的水平(殘餘風險),或提供證據證明能管控風險
- 4. 執行和/或實施(這些)措施,並確保由此產生的任務(task)和程序(procedure)(可靠的)執行
- 5. 記錄(文件化)所採取行動的證據
- 6. 評價(Evaluate)現有措施(如:控制、程序、結構等)的有效性,並辨識(identify)需實施的優化 請注意:Steps 1-6 非指(任何)指南的明確部分。然,來自 QRM 一般理念(idea),可從 ICH Q9 QRM 中推 導。

Step 1 to 3 是(關於)準備和記錄風險評估(risk assessments)的步驟。 (這些)措施(可能)是一次性的、定期的或永久性的活動。





Step 4 執行的(典型)措施有:

- (相關)系統的驗證(Qualification)
- •製程、清潔、去汙(decontamination)、滅菌程序等的確效(validation)
- 監測(monitoring)
- •編制和實施 SOPs
- 定義和實施管控(如: "IPC"、QC 放行檢測)
- 人員培訓

Step 5 記錄 Step 4 中確定措施的歷史結果。

最後,Step 6 對措施的歷史結果趨勢分析,以辨識(identify)製程需補救行動(remedial action)/優化。

註:為使 CCS 整體文件(holistic document)清晰明瞭,並使理念(idea)適用于廣大讀者,ECA 僅辨識 (identify)和描述一般方法(可能)適用的情況;另,本文件並不關注特殊性製程。任何情況,製藥廠有責任為其產品和製程選擇和應用正確的方法。含案例研究乃闡明一般方法(approaches)。

4.2.1.1 細節程度

Annex 1 中要求劃分為不同細節層次,可辨識(identify)3 個不同的層次。

Level A:明確的要求:用數字和圖(figure)表示;參考 sec 4.2.2

Level B:明確的要求:用文字描述;參考 sec 4.2.3

Level C: 隱含或不明確的要求: 對某一特定製程、情況(situation)或條件;參考 sec 4.2.4

4.2.2. Level A: 明確的 Annex 1 要求-用數字和圖(figure)表示

Level A 的目標是列出不同的 Annex 1 要求,與製程、程序和(周圍的)生產環境相比較。明確的 Annex 1 要求(可能)並不總是完全適用,取決於主題,但可應用 QRM 來確定(ascertain)合規性。辨識(identify)要求需在(公司的)PQS 中記錄和合理論證。結束 level A 時,製造商應根據 Annex 1 的要求對製程進行差距評估(gap-assess),並應辨識(identify)補救措施,落實到位。

示例: Table 1: 各級區允許最大空氣懸浮微粒 濃度(右表)

4.2.3. Level B:明確的 Annex 1 要求-用<mark>文字</mark>描述

Annex 1 中大多數要求在文本中都有描述;有 些是明確的(或不含糊的),而有些則需解釋和 適應具體的情況。

Grade	Maximum limits for particulates $\geq 0.5~\mu\text{m/m}^3$		Maximum limits for particulates $\geq 5 \mu m/m^3$	
	at rest	in operation	at rest	in operation
A	3 520	3 520	Not applicable	Not applicable
В	3 520	352 000	Not applicable	2 900
C	352 000	3 520 000	2 900	29 000
D	3 520 000	Not defined ^(a)	29 000	Not defined ^(a)

(a) For Grade D, in operation limits are not defined. The company should establish in operation limits based on a risk assessment and historical data where applicable.

故,許多情況,須採用 QRM 執行這些要求。

QRM 方法須用於編號 i.-xvi.的每個要素及(與污染管控有關的)其他要素。

示例:



示例 1

"應有(合適的)採樣計畫(schedule),以確保(ensure)定期取得代表性的純蒸汽,以利後續分析。用於滅菌的純蒸汽品質的其他面向(aspects),應根據有效的參數定期評估。這些參數應含以下內容(除非另有說明):不冷凝氣體、乾度值(乾度分數)和過熱度。"

示例 2

"4.11 材料、設備和部件進入無菌製程區的轉移,應單向進/出。(可能的)情況,物品應經密封在牆內的雙門滅菌箱(如:通過雙門高壓滅菌箱或去熱源箱/隧道)滅菌並進入無菌區。若無法在滅菌後轉移物品,則應確效並實施能達到不導入(introducing)污染物的(相同)目標的程序,(如:使用有效的轉移消毒 (transfer disinfection),隔離器的快速轉移系統。或對氣體(gaseous)或液體材料,使用能阻隔細菌的濾器 /呼吸器(bacteria-retentive filter))"。

4.11 中(概述)的要求,須<mark>理解和解釋</mark>(這些)要求在具體製程中的意圖,為此<mark>須</mark>應用 QRM。Annex 1 僅描述一般措施(最低要求),需由製造商根據實際製程、裝置(installations)和條件的 QRM,來補充和規定 (specified)。

(一些)問題的示例, (可能)來自 4.11:

- 已安裝的(計畫的)單向流,是否為(適當的)風險減低(mitigation)措施?
- 於此階段,是否可根據減低(mitigation)的需要,對材料滅菌?
- 已安裝的(計畫的)雙門滅菌箱,是否(適當地)減低(mitigation)風險?
- 是否在需要(關鍵)處,證明去熱源或無菌性?

需考量(上述提供)示例中的問題,需依 QRM 程序<mark>處理</mark>和<mark>記錄(addressed and documented)</mark>風險和風險減低的情形。

對於<mark>明確</mark>的要求,Annex 1 允許使用替代方法,並以<mark>理由</mark>(rationales)支持:
"若使用替代方法,(這些)方法應有(適當的)理由和風險評估的支持,並應符合本 Annex 的意圖。"
這些理由可制定(developed)在風險評估中並記錄下來。

4.2.4. Level C: 隱含或不明確的要求:對某一(特定)製程、情況(situation)或條件若要求是隱含的,則須嚴格適用 QRM 原則; Step 1-6 已在 sec 4.2.1 中介紹。QRM 流程和各自結果皆需記錄下來。

例如:

"9.31 在 A 和 B 級區檢測(detected)到的微生物,應鑑別(identified)到種(species),並應評價(evaluated)(這些)微生物對產品品質(涉及的每一批)和整體管控狀態的(潛在)影響。還應考量在 C 和 D 級區檢測到微生物(例如:超過 action limit 或 alert level,或發現非典型或(潛在的)不良(objectionable)微生物)。應將生物(organism)的鑒定和調查方法,記錄下來"。

4.3. Stage 2: 彙編 CCS 文件



具備 CCS (所有)要素後,下一個(挑戰)是彙編 CCS 文件,即彙編各個(individual)單獨的文件,可於日常作業和檢查(inspection)中(隨時)查閱(accessible)。

(可能)有許多文件,問題是:如何編入(compile)一個文件中,以便有良好的記錄(good documentation)、確證(verification),以便於查閱?

CCS 文件須<mark>彙編</mark>或(主要)參考文件,<mark>提供證據證明 CCS</mark> 及其要素和關聯性,得到可靠的實施。這些文件 (主要)有:

- 風險評估/分析(RA)
- 驗證和確效報告
- 維護方案(program)(含:校準方案)
- 監測和管控計畫(plan)(如: IPC、QC 放行指令(instruction))
- SOP/政策/WI 等
- 主批次記錄(MBR)、產品規格(specification)(如:QTPP 文件和放行標準(specification))
- 原材料或起始物料規格(specification)
- 一般性(General)QA 文件
- 核准的文件、理由、策略等
- 監測結果
- -結果和報告的趨勢(如:歷史 EM、持續製程確效 "CPV"等)
- 申訴管理和與製程中的(潛在)污染有關的申訴,如:外來微粒

為此, ECA 已<mark>準備</mark>彙編 CCS 文件範本; 附件 2 和 3。附件顯示此文件的樣貌(look like)。 然,由於 Annex 1 尚未(最終)確定和生效,故無(關於)監管檢查(regulatory inspection)的經驗。

CCS 文件範本(附件 3)遵循要素編號 i.-xvi 的結構。每個要素的主要章節和(許多)更詳細的子章節。另,(允許)根據個別產品、製程和條件,(在認為必要時)增加更多章節。

在章節和子章節中,該文件提及 CCS 需考量的相關內容。故,為 "主結構(backbone)",提供平臺,簡要總結(briefly summarize)各章節的主要觀點,並增加對各自文件的參考。

4.4. Stage 3: 評價(Evaluation) CCS

CCS 的意圖<mark>不僅</mark>是在整體文件(holistic document)中<mark>記錄(document)</mark>所有措施和管控。還<mark>允許</mark>製造商針對污染管控措施有整體<mark>觀點</mark>(holistic view),及對污染的預防<mark>成效(how well)。</mark>

Annex 1 (明確)提出: "2.6 CCS 應考量污染管控的(所有)面向,並於生命週期內<mark>持續</mark>和定期<mark>審查(review),</mark>適當的(as appropriate)在品質體系內更新。"

製造商須審查/分析(analyse)管控措施所收集的資料,確定(define)是否:

- 1. (這些)措施在防止污染方面發揮作用
- 2. 根據規定(define)的監管和製程限制(limit)和參數,污染殘餘風險(residual risk of contamination)(仍然)是



3. 應審查 CCS, 並優化(若適用)

定期 CCS 審查的頻率,取決於製造商須辨識(identify)(幾個)變因(variable),如:

- 製程變更:變更管控應在必要時觸發(trigger),審查(現有的)風險評估(RA)
- 偏差:(可能會)得出<mark>缺乏</mark>污染計畫(program)的結論,(必要時)"對(現行)風險評估<mark>審查"觸發</mark>偏差
- 引進新設備、新產品:導致建立或審查(現行)風險評估
- 常規資料趨勢和分析結果: CCS 呈現 (indicate)(潛在)差距

(任何)確定(defined)的頻率,皆可在"基於風險的方法上"優化(如:無趨勢、偏差)。

5.職責/所有權

需明確(clarify)組織內的相關職責和(所需)資源,以付諸實施策略,並轉為日常作業。如 EU GMP Part I Ch 1&2 及 EU GMP Part II 規定,品質的總體(general)責任在高階管理(senior management)。然,個別子領域 (individual sub-area)責任可委託給合格工作人員,取決於專業知識、資格、培訓和各自工作說明中所列 的責任。故,持續審查和更新 CCS 的責任也應定義和記錄(documented),即"監督(oversight)"職位,接收來自子領域(不同要素)的(任何)變更通知或變更管控資訊,並發起(initiate)關於(潛在)調整 CCS 的討論。故,可納入(任何)變更管控的"選項",無論(預期)變更是否會影響污染管控的評估。

6.未來的挑戰-<mark>評價(整體)CCS</mark>的效能

我們的產業(傾向于)使用 one-level 或 two-level model 分析資料和趨勢(如:EM data、bioburden data、放行或 stability data vs. time)。此類 model 分析僅能查看單變因(silo),需依賴專家確認(confirm)資料間的關聯性。然,(可能)導致專家得出潛意識偏差(subconscious bias)結論。故,(建議)使用 multi-model data analysis,以獲得整體觀點(holistic view)。使用 multi-model data analysis 能確認 KPIs 間相互聯繫(interlink) (若有)。

製造商(可能)遇到的挑戰之一,是對(現有)管控系統收集大量資料的整體觀點(holistic view)。 Annex 1 規定,製造商有辦法使用這些資料,而非單純依賴產品測試。

"2.7 製造商應採取一切(必要的)步驟(step)和預防措施(precaution),確保(assure)在其設施內生產的產品無菌性。不應(完全)依賴終端製程或成品檢測上的無菌性或其他品質面向"。故,製造商不能僅依靠無菌性或其他品質面向(放行檢測)確保(ensure)產品是安全的,無污染物"。

(一些)製造商(可能)會轉向大資料分析,允許多模式(multi-model)分析 KPI,而非單一模式分析。大資料分析(傾向於)為使用者提供捕獲、存儲、分析、共用、傳輸、可視化和查詢(query)的可能。

目標是<mark>辨識(identify)和收集</mark>所需的數據(資料)/資訊,<mark>提出</mark>整體觀點(holistic view),以協助決定。要問的問題是:什麼樣的資料可協助製造商<mark>評價(evaluate) CCS?</mark>





評價(evaluate)性能時,CCS 跨職能(cross-functional)團隊(可能)希望有統計學家或數據(資料)科學家參與,以分析資料。

未來,目標(可能)是確認(confirm)所分析的數據(資料)有助於向前看(積極主動)而非向後看(被動反應)。

附件

附件1:差距評估實例(非詳盡無遺)

附件 2:CCS 内容表的示例

附件 3: CCS 文件的模板(範例)

Reference:

How to Develop and Document a Contamination Control Strategy. ECA Task Force on Contamination Control Strategy.